

TABLA de DEFECTOS, CAUSAS y SOLUCIONES

JERINGAS PARA ACEITE



JA130



JA131

DEFECTO	CAUSA	SOLUCIÓN
El Equipo no entrega Aceite	El Depósito no tiene Aceite	Succionar Aceite sumergiendo el pico dentro del depósito y luego accionar la Varilla hacia atrás
Pérdidas de Aceite	Cubeta desgastada	Cambio de Cubeta

LUBRICADORES DE ACEITE



LA200



LA201

DEFECTO	CAUSA	SOLUCIÓN
El Equipo no entrega Aceite	El Depósito no tiene Aceite	Colocar aceite dentro del Depósito
El Equipo entrega poca cantidad de Aceite	Cubeta desgastada	Cambio de Cubeta